

混合水栓修理

●最近の混合栓

最近では、シングルレバータイプの混合水栓が主流になっていますが、蛇口からの水漏れの主な理由は、ハンドルレバーの下部にあるカートリッジの不良によるものです。

●不良の理由

カートリッジ不良の第一の原因は、凍結によるものです。凍結してしまうとカートリッジが微妙に変形し、すり合わせ部に異常が生じます。

凍結以外の理由では消耗です。3～5年くらい使っているとカートリッジが消耗してくるので、水がポタポタと落ちてくるようになります。

●昔のタイプはカートリッジを使っていない

昔の混合水栓は2ハンドルタイプで、水栓と湯栓にそれぞれハンドルがついており、それで調整していましたが、この場合はカートリッジを使っていないので、水漏れがおきたときは、通常のパッキンや継手不良ということになります。

●カートリッジは修理不能

カートリッジは精密部品で修理は不可能ですので、交換ということになります。カートリッジはメーカーによっても、また同じメーカーでも品番によって違いますので、水栓についている品番を確認して手配することになります。カートリッジ代と工賃・諸経費で大体1万円くらいになります。


●混合栓そのものの交換

混合栓がかなり古くなったり、あるいは、お客様の希望で混合栓そのものを交換する場合は、

台所の壁付タイプの場合は、	取付交換料は6000円＋混合水栓器具代
洗面所・洗面化粧台の場合は、	〃 8000円＋混合水栓器具代
ユニットバスや台所のデッキタイプの場合は、	〃 12000円＋混合水栓器具代

●カートリッジ交換にしても器具の交換にしても工事そのものは1時間程度で終わりますが、古い住宅の場合は、混合水栓を取り付けるために配管工事が必要になる場合があります。この場合は、配管を直さなければいけないときもあり、当然に別途料金となります。

信頼と実績、年間1000件を超える工事实績が信頼の証！



新築・増改築・リフォーム・エクステリア

株式会社マイクホーム 〒020-0125 盛岡市上堂1-19-33 電話 019-646-4952